



LES OBRES DE RESTAURACIÓ

Des del mes de setembre de 1999 s'estan executant obres de restauració a l'església de la Colònia Güell, les quals es desenvolupen en diverses fases.

Els objectius de la restauració són:

- Recuperar el valor original de l'obra d'Antoni Gaudí:
Conservació amb rigor de l'obra original.
Eliminació dels elements afegits després que Gaudí abandonés l'obra.
- Finalitzar una obra inacabada:
Acabament formal: Coronament del mur exterior.
Acabament funcional: Arranjament dels accessos.
Nou eix d'entrada.
Noves escales que pugen al terrat.
- Regenerar la degradació produïda pel pas del temps:
Neteja.
Impermeabilització.
Restauració del mosaics i altres elements deteriorats.

Fins ara s'han restaurat l'atri, els porxos, els murs exteriors i els mosaics. S'ha renovat el paviment de l'accés i el de sota els porxos. S'ha restaurat i impermeabilitzat la rampa inacabada prevista per accedir a la nau superior no construïda. S'ha retirat la coberta provisional de fibrociment i s'ha substituït per una terrassa, a la qual es puja per una nova escala exterior. També s'ha instal·lat la il·luminació exterior de l'església.

Actualment s'està treballant en la restauració de l'interior de l'edifici.

Resten encara pendents l'ordenació de l'entorn de l'església amb un recinte més ampli, l'escala per pujar al campanar des de la terrassa, la construcció de l'accés exterior per a minusvàlids a la terrassa i la construcció de les instal·lacions exteriors de serveis com a actuacions més rellevants.

Els treballs que el visitant pot observar que es realitzen a l'interior de l'església actualment, corresponen a la restauració dels murs, columnes i sostres: es netegen els afloraments de sals i les impureses acumulades amb els anys, es retiren els materials adherits amb motiu d'actuacions diverses i es reposen les peces de ceràmica o pedres danyades.

Aquests tipus de treballs són necessàriament lents i de realització meticulosa. Per aquest motiu, la restauració de l'interior, iniciada el mes de desembre de 2003, requereix encara alguns mesos d'obres.